



AS DE PICAS

Restauración — Restaurantes



📍 Calle

Calle Padilla, 1 33205
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

☎ Contacto

Tlfno 985351111
hosteleria@casino-asturias.com
<http://asdepicasrestaurante.com>

📅 Creado por

Elvira Pérez 24/11/2017

📅 Última modificación por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 13/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

Restaurante As de Picas está localizado en el centro de la ciudad y ubicado en las instalaciones del Casino de Asturias. Se puede llegar en autobús. El edificio que lo alberga pertenecía al antiguo cine Hernán Cortés. En la entrada 4 grandes columnas dan acceso a la entrada principal del Casino. En la parte derecha de las columnas se encuentra la entrada accesible. El restaurante As de Picas está distribuido en una planta baja y una entreplanta, todas abiertas al público. En la planta baja se encuentran una cafetería de mesas altas y en la entreplanta una cafetería de mesas bajas, el bar, el restaurante y los aseos. Los desplazamientos entre las plantas son accesibles por medio de una plataforma elevadora alternativa a las escaleras.

Entrada

Acceso: Escalones / escalera

Datos de la escalera

Número de escalones: 1


Altura del escalón en cm: rebajado, pendiente 3%

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Circulación interior



Iluminación adecuada: Sí

Hay rótulos de señalización: Sí

✓ Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores

Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Grande

Áreas de restauración



Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

✓ Mesas redondas

Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Alta (mayor o igual que 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Fijas

Lavabo: Sin pedestal

Servicios y equipamientos

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: Sí

Bucle de inducción magnética: No

✓ Personal de atención al público

Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí