




El Llagar de Bernueces

Restauración — Restaurantes



Calle
Camin de la Nisal, 1104 33394
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

Creado por
PREDIF Técnico 3 01/02/2018

Contacto
Tlfno 985131188
info@llagarbernueces.com
<http://www.llagarbernueces.com/>

Última modificación por
PREDIF Técnico 3 20/03/2018



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

El Llagar Restaurante Bermueces está en el barrio de Castiello, en las afueras de Gijón. Es necesario llegar en coche propio. El Llagar es una bodega típica asturiana. El Llagar tiene 3 edificios; uno es la bodega o llagar, otro es el edificio de espichas, que tiene 2 plantas. En la planta baja está el salón de espichas y en la planta de arriba hay un comedor, los cuartos de baño y una terraza. El último edificio es el restaurante de 3 plantas. En la planta baja está el comedor principal, en la planta de arriba hay otro comedor y en el sótano están los cuartos de baño. En el restaurante y el edificio de espichas no hay ascensores. Solo hay escaleras.

Entrada



Acceso: Escalones / escalera

Datos de la escalera

Número de escalones: 1

Altura del escalón en cm: 5 cm

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Parcial

Iluminación adecuada: Sí

Hay rótulos de señalización: No

✓ Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical


El tránsito entre plantas se realiza mediante: Escalones / escalera

Datos de la escalera

Altura del escalón en cm: 18

✓ Pasamanos

Áreas de restauración



Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

Carta con textos grandes y color contrastado: No

✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: No

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Alta (mayor o igual que 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Fijas

Lavabo: Con grifo monomando

Servicios y equipamientos

Se proporciona información suficiente sobre las medidas de accesibilidad del recurso turístico: No

Bucle de inducción magnética: No

✓ Personal de atención al público

Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

Entorno exterior

Aceras: Calle en pendiente

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí

Puntuación del establecimiento / lugar de interés

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regular

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 4 - Buena